TECHNISCHES DATENBLATT

BESTELL-NR.	331-10555	SPRACHE	DE



ARTIKEL / MODELL

SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LVI bordeaux

GTIN	4017337331505
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	73211190



AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse) bordeaux
- 5 Gasbrenner: 1 x 1 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3 kW, und 1 x Wokbrenner 4,25 kW
- Extra großer 115 Liter Elektro-Umluftbackofen
- Elektrischer Grill: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen
- Timerfunktion
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei
- Inkl. 1 Backblech mit Einlegerost und 1 Rost
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
- Gewicht (netto/brutto): 61 / 80 kg
- Maße: B 900 x T 600 x H 876/942mm
- Innenmaße: B 760 x T 470 x H 400 mm
- Temperaturbereich: bis 280 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,7 kW
- Backblech: B 742 x T 390 mm
- Einlegerost: B 653 x T 305 mm
- Rost: B 752 x T 400 mm
- Vor-Ort Service

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

BESTELL-NR.	331-10555	SPRACHE	DE

ARTIKEL / MODELL	SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro Modell TS95C61LVI bordeaux

GTIN	4017337331505
URSPRUNG	Italien
ZOLLTARIFNUMMER	73211190

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät nur auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können zugängliche Teile, einschließlich des Backofens und der Brenner, sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr – Vorsicht beim Berühren.
- Bei der Verwendung von Öl oder Fett diese niemals unbeaufsichtigt lassen, da diese leicht entflammbar sind.
- Sicherstellen, dass die Raumlüftung den Anforderungen entspricht. Eine schlechte Belüftung kann zu gefährlicher Gasansammlung führen.
- Bei der Installation und Wartung des Geräts dürfen ausschließlich qualifizierte Fachkräfte tätig werden.
- Keine Sprays, Chemikalien oder entflammbaren Stoffe in der Nähe des eingeschalteten Geräts verwenden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Dampfreiniger reinigen; dies kann Kurzschluss- und Stromschlaggefahr verursachen.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden. Ein Austausch muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder bei längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Der Einbau des Geräts muss so erfolgen, dass es vor Umkippen geschützt ist.
- Die Glasabdeckung, sofern vorhanden, muss abgekühlt sein, bevor sie geschlossen wird, da sonst Bruchgefahr besteht.
- Beim Öffnen des Ofens das Gesicht und den Kopf von der Tür abwenden, um Dampfverbrennungen zu vermeiden.
- Falls ein Gasgeruch festgestellt wird, sofort den Gashahn schließen, den Raum lüften und offene Flammen vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.

HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

HÄNDLER	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
EU-VERANTWORTLICHER	Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.