# TECHNISCHES DATENBLATT

| BESTELL-NR. | 323-1100 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|




## ARTIKEL / MODELL

# SARO Belegstation - 1/6 GN, Modell FRAN 2-türig

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337323388 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 8418509090 |

## AUSSTATTUNG & MERKMALE

- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- 2 Türen, Klappdeckel
- Arbeitsfläche: Tiefe 305 mm
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN-Behälter
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (Copeland)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temperaturbereich:: +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,230 kW
- Roste: 2x B 328 x T 530 mm
- Außenmaße: B 900 x T 700 x H 870-890/1010 mm
- Gewicht (netto/brutto): 85 / 94 kg
- Kältemittel: R600a
- Vor-Ort Service



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*

15.10.2026

| BESTELL-NR. | 323-1100 | SPRACHE | DE |
|---|---|---|---|

| ARTIKEL / MODELL | SARO Belegstation - 1/6 GN, Modell FRAN 2-türig |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337323388 |
| URSPRUNG | China |
| ZOLLTARIFNUMMER | 8418509090 |

## SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittet ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

## HERSTELLER- & GPSR-ANGABEN

| | |
|---|---|
| HERSTELLER | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| EU-VERANTWORTLICHER | Nicht erforderlich. Hersteller ist in der EU ansässig. |



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.*