

BESTELNR. 456-3010

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Diepvriezer
model HT 601**

GTIN 4017337069835

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) Staal, poeder gecoat, wit, (Interieur) Kunststof, wit (HIPS)
- 6 Verdampersroosters (B 588 x D 496 mm), vast gemonteerd (7 vakken)
- Omkeerbare deurscharnier, zelfsluitend, vergrendelbaar
- Digitale temperatuurregeling
- Koeltype: Statische koeling
- Handmatige ontdooiing
- Geschikt voor klimaatklasse: 4
- Temperatuurbereik: -18 / -23
- 2 verstelbare voeten aan de voorkant + 2 wielen aan de achterkant
- Aansluiting: 220-240 V / 50 Hz / 0,35 kW
- Capaciteit (bruto/netto): 534 / 411 L
- Interne afmetingen: B 643 x D 558 x H 1644 mm
- Externe afmetingen: B 775 x D 744 x H 1900 mm
- Gewicht (netto/bruto): 86 / 102 kg
- Koelmiddel: R290

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

456-3010

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Diepvriezer
model HT 601**

GTIN 4017337069835

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting en inefficiënte koeling te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Het koelmiddel is ontvlambaar; vermijd schade aan het koelsysteem. Ventileer de ruimte goed bij een lek en vermijd open vuur.
- Laat het apparaat na transport of sterke kanteling minimaal 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig ontdooien vóór reiniging.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Wacht na stroomuitval of het loskoppelen van het apparaat minimaal 5 minuten voordat u het opnieuw inschakelt.
- Houd de deur alleen zo lang mogelijk geopend om energieverlies en verstoring van de koeling te voorkomen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.